

(様式1)

武教ス発第17号

令和 4年 9月 1日

文部科学大臣 殿

武豊町長 糸山 芳輝

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

武豊町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 3年度（1年間）

（担当）

武豊町教育委員会スポーツ課  
担当者：松永 康平

住所：愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地

電話：0569-72-1111（内線395）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年7月28日 武豊町教育委員会点検評価委員会を実施。  
令和4年9月1日 評価結果を本町ホームページで公表。

#### (2) 評価の方法

5名の外部有識者を含めた、武豊町教育委員会点検評価委員会を、施設整備計画の事後評価として位置づけ、武豊町教育委員会の活動状況について点検及び評価を実施。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画していた事業について、計画通り目的を達成することができた。  
今後は災害時における屋内温水プールの活用方法について、施設を運用する中で改善を行い、地域住民等の安全をより確実なものとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浄水型水泳プールを備えた屋内温水プール施設を整備し、災害時における防災機能を高めることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
屋内温水プール施設(Ⅱ期工事)	(5)	25	屋内スイミング(浄水型)	-	R	R1.9～R4.2	R4.3.4		